

ASCENSORES EN EL EDIFICIO DE MIGUEL VILLANUEVA

Soluciones articuladas ante la petición de ACCAM al CESS

Como os comunicamos en nuestra circular del pasado 23 de enero, **ACCAM** solicitó al CESS (Comité Estatal de Seguridad y Salud) una solución inmediata y definitiva al problema que estaban padeciendo los profesionales del Edificio con motivo de los fallos recurrentes en el ascensor.

En este sentido, queremos comunicaros que, tras nuestra petición, Bankia ha llevado a cabo las siguientes acciones:

- El sensor del ascensor ha sido reparado y, según nos comunican nuestros representantes del edificio, este problema está solucionado.
- Se ha solicitado un presupuesto, que ya está en manos de la empresa, para colocar un interfono por cable, para que los profesionales puedan comunicarse con el operario en caso de avería, ya que los móviles no tienen cobertura.
- Se han ajustado las puertas, de tal manera que ya no se ve el foso del ascensor desde dentro.
- Se va a establecer un protocolo de actuación para cuando se produzca un atrapamiento que incluirá, entre otras cosas, el desbloqueo de acceso a las diferentes plantas, para que los profesionales puedan dirigir el ascensor a la planta que les indique el operario de mantenimiento.

Agradecemos a Bankia que haya abordado, a petición de **ACCAM**, este problema de manera prioritaria, y le solicitamos que en adelante actúe en los casos que afectan a la seguridad laboral de los empleados de manera proactiva, procurando que situaciones repetitivas como la producida se subsanen con la primera incidencia reportada.

Os seguiremos informando de los avances que se lleven a cabo.

Asumiendo Compromisos Cuarenta Años Más.

10 de febrero de 2020

AFILIATE CON ACCAM

Pincha
aquí

Asumiendo Compromisos Cuarenta Años Más

ENTRA AQUÍ PARA VER NUESTRAS OFERTAS A AFILIADOS

